

小型船舶を運航される皆様へ

船尾・プロペラ周りにご注意を！

10月29日（日）、黒部市生地沖にて釣りをしていた者から、「シーアンカーが船外機のプロペラに絡まって動けなくなった」旨118番通報があり救助される事案が発生しました。

詳細は調査中ですが、エンジン起動・移動前に船尾・プロペラ周りを確認することで防止できた事故と考慮されます。

また、今回はロープを巻き込んだものでしたが、釣り糸でも同様な事故を発生させる可能性もあるため、同乗の上釣りをされるかたもご注意願います。

○小型船舶の事故防止のために

- 気象海象の確認、荒天が予想されるときは早めの帰港を！
- 発航前検査、定期的な整備事業者等による点検整備の実施を！
- 常時適切な見張りを行う！
- 万が一に備え家族やマリナー等に入航時刻等を伝えておく！

また、救助支援者（仲間の船やマリナー等の救助艇等）を確保しましょう。